


Termo - vlhkomer HD 50

HLAVNÉ VLASTNOSTI

- Jednoduché používanie
- Funkcia HOLD
- Zabudovaná sonda
- Automatické vypnutie : 20 minút

PARAMETRE SKRINKY



Materiál : ABS

Krytie : IP54

Displej : 1 riadok
LCD 1 x 5 číslic.
Veľkosť : 50 x 20 mm

Veľkosť číslic :
Hodnoty : 9.2 mm
Jednotky : 4.7 mm

Hmotnosť : 200 g (s batériami)



TECHNICKÉ PARAMETRE

Parameter	Teplota	Parametre vlhkosti
Jednotka merania	°C, °F	%RH
Merací rozsah	-20 až +70 °C	5 až 95%RH
Presnosť ¹	±0.4% z hodnoty ±0.3°C	Presnosť* (Opakovateľnosť, linearita, hysterezia) : ±1.8%HR (15°C až 25°C) Neistota továrenského nastavenia: ±0.88 %HR Drift teploty: ±0.04 x (T-20) %HR (ak T<15°C / T>25°C)
Rozlíšenie	0.1 °C	0.1%HR
Doba odozvy	T63 = 5 s	T63 = 4 s
Prevádzková teplota	-10 až +50 °C	
Teplota skladovania	-20 až +70 °C	
Merací prvok	Digitálny snímač CMOS	
Napájanie	4 batérie AAA LR03 1.5 V	
Životnosť batérie	100 hodín	
Konformita	Smernice CEM 2004/108/CE a NF EN 61010-1	

¹ All the accuracies indicated in this technical datasheet were stated in laboratory conditions, and can be guaranteed for measurements carried out in the same conditions, or carried out with calibration compensation

*In accordance with NFX 15-113 and the charter 2000/2001 Hygrometers, GAL (guarantee accuracy limit) which has been calculated with a coverage factor value of 2 is ±2.68 % RH between 15 and 25°C on the measuring range from 3 % to 98 %HR. The sensor drift is less than 1 % RH/year.

DODÁVANÝ S

Prístroj sa dodáva s justovacím certifikátom, 2 náhradnými hrotmi a tvrdým prepravným puzdrom.



PRÍSLUŠENSTVO

- Kufřík
- Ochranné puzdro s magnetom
- Sada náhradných hrotov



ÚDRŽBA

Vykonávame kalibrácie, záručný aj pozáručný servis na Váš prístroj.

ZÁRUKA

Na prístroje poskytujeme záruku 2 roky.

POUŽÍVANIE PRÍSTROJA

Vykonanie merania

- Zapnite prístroj stlačením gombíka « **On/Off/Hold** » .
Na displeji sa zobrazí zázov « HD50 », potom meraná hodnota v %HR.
- Stlačte « **Select** » pre zobrazenie teploty a naspäť pre zobrazenie vlhkosti na displeji.

Zadržanie meranej hodnoty (Hold)

Počas merania:

- Stlačte krátko « **On/Off/Hold** » pre zadržanie merania.
« Hold » sa zobrazí na displeji a meraná hodnota vlhkosti sa zadrží na displeji.
- Stlačte krátko « **Select** » pre presun z jedného parametra na druhý.
- Znovu stlačte « **On/Off/Hold** » pre výstup z funkcie Hold (zadržanie).

Zmena jednotky pre teplotu

Pri zapnutom prístroji

- Stlačte a podržte « **Select** » pre zmenu jednotky merania teploty.
- Stlačte krátko « **Select** » pre výber jednotky : °C alebo °F.
- Stlačte a podržte « **Select** » pre potvrdenie jednotky a návrat do meracieho režimu.

Ako vymeniť batérie

- Sniňte kryt batériového priestoru na zadnej strane prístroja.
- Vymeňte vybité batérie za nové AAA LR03 1.5 V.
- Zatvorte zadný kryt.

Automatické vypnutie : prístroj sa automaticky vypne po uplynutí 20 minút.

« Select » gombík

« On/Off/Hold »
gombík



Once returned to KIMO, required waste collection will be assured in the respect of the environment in accordance to 2002/96/CE guidelines relating to WEEE.

www.kimo.fr

Distributed by :



EXPORT DEPARTMENT

Tel : + 33. 1. 60. 06. 69. 25 - Fax : + 33. 1. 60. 06. 69. 29

e-mail : export@kimo.fr